



Built	2013
Classification	Lloyd's Register
Length Overall	228.55 metres
Length between Perps	225.19 metres
Breadth Moulded	32.26 metres
Depth Moulded	20.16 metres
Total Hold Capacity (inc. hatches)	71,476.0 cubic metres
Draught Summer	13.517 metres
Deadweight	71,405.30 tonnes
Gross Tonnage	43,691.00 tonnes
Net Tonnage	17,087.00 tonnes
Bow Thruster	1,500.00 kW
Length of Boom	80.00 metres
Discharge Rate	Coal 4,200 tonnes/hr
	Gypsum 4,500 tonnes/hr
	Aggregates 5,000 tonnes/hr
	Iron Ore 6,000 tonnes/hr

 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

23 JUN 2018

CSL
AMERICAS

Terminal



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

REUNION DE PRE-ARRIBO PRE-ARRIVAL MEETING

Cobre Panamá

DATE / FECHA: 25-06-18

HOUR / HORA: 0600 hrs

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO CSL TARANTUL

IMO# 9600982

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	RICHARD PATERSON	E-899477	SUPERINTENDENT	MPSA	[Signature]
2	[Signature]	E859522	MECANICA	FCD	[Signature]
3	Simon Grunold	1-734-1837	ODIR. Asist.	F.C.O	[Signature]
4	Eric Saldana	2-7101496	OPERADOR	STWARDS	[Signature]
5	Eliacon Gonzalez	9-723-646	Supervisor	Steward	[Signature]
6	[Signature]	8-923-49	Demarcador	Steward	[Signature]
7	[Signature]	8-745-2000	Demarcador	Steward	[Signature]
8	[Signature]	8-892-86	Demarcador	STWARD	[Signature]
9	[Signature]	4-754-1392	Demarcador	Steward	[Signature]
10	[Signature]	9-707-947	AMARRADOR	STWARD	[Signature]
11	[Signature]	8-843-7062	Operador	Steward	[Signature]
12	[Signature]	8-867-1120	Supervisor	Steward	[Signature]
13	Pablo Gonzalez	4-748-925	OPERADOR d.p.	FCD	[Signature]
14	[Signature]	4-234-626	OPERADOR PTA	FCD	[Signature]
15	[Signature]	3-736-502	O.P.P.	F.C.O	[Signature]
16	[Signature]	6-708-1784	Supervisor	STWARD	[Signature]
17	[Signature]	8-708-895	C.O.O.	STWARD	[Signature]
18	[Signature]	3-724-1225	MARINO	STWARD	[Signature]
19	[Signature]	8-912-1162	MARINO	STWARD	[Signature]
20	[Signature]	4-745-1345	OPERADOR	STWARD	[Signature]
21	[Signature]	4-775-312	OPERADOR	STWARD	[Signature]
22	[Signature]	101036184	Marino	STWARD	[Signature]
23	[Signature]		Marino	STWARD	[Signature]
24	[Signature]		Marino	STWARD	[Signature]
25	[Signature]	3-708-2457	Practico	PR. 3AY Pilot	[Signature]
26	CARLOS GARCIA	9-167-534	CDPITAN	SAMU SMIT	[Signature]
27	[Signature]	3-80-1646	CAPIITAN	SAMU SMIT	[Signature]
28	[Signature]	8-817-1535	Agencia	Associated	[Signature]
29	[Signature]	8-740-1368	Agencia	Associated	[Signature]
30	IVAN SANTAMARIA	4-116-2190	SURVEYOR	CAMIN CARGO Control	[Signature]
31	[Signature]	4-718-1074	Surveyor	Camin Cargo	[Signature]
32	[Signature]	8-866-1129	Fumigacion	U.S.P.	[Signature]
33	[Signature]	3-117-97	MIGRATION	U.S.P.	[Signature]
34	[Signature]	6-703-1230	ADUANAS	ADUANAS	[Signature]
35	Alan Sarrano	9-712-2069	Inspector	ADUANAS	[Signature]
36	[Signature]	4-740-018	Inspector	ADUANAS	[Signature]
37	[Signature]	3-7131789	Inspector	ADUANAS	[Signature]
38	Rodriguez Gonzalez	4-153-838	OPERADOR P	FCD	[Signature]
39					
40					
41					

	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Harold Quiel Fecha: 25/06/2018

Lugar: Terminal #2 Punta Rincón Hora: _____

Nombre de Embarcación: CSL TABAUTACU

Código IMO: 9600982

Observaciones:

la embarcación atracó entrando de Popay de lado Estribor. la descarga tendrá una duración de aproximadamente 3 días, no se observó presencia de material contaminante sobre el agua ni en la cubierta del Barco -desatracó de la Terminal #2 el día 28/06/2018 a las 7:00 am



Cobre Panamá


[Signature]
JUN 2018

Firma de Oficial de Contaminación
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Termi

	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: <u>TERMINAL #2 PRT.</u> NOMBRE DE OBSERVADOR: <u>HAROLD QUIST</u>	FECHA: <u>25</u> / <u>06</u> / <u>2018</u>
--	--

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: <u>SÍ</u> NO__ CODIGO IMO: <u>9600982</u>	NOMBRE DE EMBARCACIÓN: <u>CSL TABANTAC</u>
--	--

DESCRIPCION
180625 LA EMBARCACIÓN ATRACA ENTRANDO DE DOPA Y DEL LADO ESTRIDOR. NO SE OBSERVAN MATERIALES SOBRE LA EMBARCACIÓN QUE PONGA EN RIESGO EL ENTORNO.
180626 - NO se observó presencia de contaminantes ni BODAS sobre el Agua, ni en la Plataforma de la Terminal?
180626 - sin novedad que reportar 12:30 PM.
 FIRST QUANTUM MINERALS LTD Cobres Panamá  Firma de Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal

	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: Terminal #2 Punt. Rincón
 FECHA: 28 / 06 / 2018
 NOMBRE DE OBSERVADOR: Francisco Solís

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI ☒ NO ☐
 NOMBRE DE EMBARCACIÓN: GSL TABANTACU
 CODIGO IMO: 9600982

DESCRIPCION

180627. el recorrido fue realizado por Francisco Solís
 sin novedad que reportar
 180628. la embarcación desatraca en horas de la
 mañana.


FIRST QUANTUM
 MINERALS LTD.
 Cobre Panamá

Firma de Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
 Punta Rincón International Terminal

Fecha: 780625 Hora: _____
Presencia de Embarcación : SI: X NO: _____

Inspector de Ambiente: HAROLD GARCIA
Nombre: CSL TARRANT
Numero IMO: 9600982

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	—	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	—	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	—	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	—	NO	NO	
5	Otros.	—	NO	NO	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	—	—	—	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	—	—	—	
8	Ductos	—	—	—	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	—	—	—	
10	Trasiego de combustible.	—	—	—	
11	Carga / descarga	—	—	—	
	DESECHOS				
12	Sólidos(plásticos, madera, entre otros)	—	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	—	NO	NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	—	SI	SI	* TERMINAL #1
15	Skimmers	—	SI	SI	
16	Absorbentes				
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	—	SI	SI	

**CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON**

Punta Rincón Internacional Terminal

Edición

MAYO 2017

Versión

002

Modificación

28/06/17

Control

MPSA/AMP



Fecha: 180626 Hora: _____
 Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente: Harold Quiel
 Nombre: CSC TABANTAC
 Numero IMO: 9600982

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	NO	NO	—	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	—	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	—	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	—	
5	Otros.	—	—	—	
	ORIGEN				
	Transporte marítimo	—	—	—	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	—	—	—	
8	Ductos	—	—	—	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	—	—	—	
10	Trasiego de combustible.	—	—	—	
11	Carga / descarga	—	—	—	
	DESECHOS				
12	Sólidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	—	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	—	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	Si	Si	—	
15	Skimmers	Si	Si	—	
16	Absorbentes	Si	Si	—	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	Si	Si	—	

FIRST QUANTUM
 MINERALS LTD.
 Autoridad Marítima de Panamá

Firma del Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal



Fecha: 180627

Hora:

Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente: Francisco Solís

Nombre: CSL TABANTAO

Numero IMO: 9600982

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
DERRAME					
1	Hidrocarburos	NO	NO	-	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	-	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	-	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	-	
5	Otros.	-	-	-	
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	-	-	-	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	-	-	-	
8	Ductos	-	-	-	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	-	-	-	
10	Trasiego de combustible.	-	-	-	
11	Carga / descarga	-	-	-	
DESECHOS					
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	-	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	-	
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	SI	SI	-	
15	Skimmers	SI	SI	-	
16	Absorbentes	SI	SI	-	
BIODIVERSIDAD					
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	-	

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Firma del Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
Rincon International Terminal

Registro Fotografico de la embarcación CSL Tarantau.



Imagen 1. Embarcación CSL Tarantau en maniobras de atraque.



Imagen 2. En maniobras de colocar la manga en la tolva de recepción del carbon.

FIRST Q
Cobre P
27
Oficial de Amb
Punta Rincon Intern